


Jednotlivé umístění dopravního značení - viz přílohy.

Je nutné vyřešit nový prostor pro náhradní parkoviště u úřadu.

Jedná se pouze o dočasné značení a provizorní provedení autobusových zastávek.

Foto č. "3"




Č.j.:KRPH-111930-2/ČJ-2025-050506

por. Bc. David Kult
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát
Plhovské náměstí 1176
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult



Hořenice silnice I/37 na poz. p. č. 450/1 v k. ú. Hořenice a místní komunikace (účelová komunikace?) na poz. p. č. 450/8 a 341/4 v k. ú. Hořenice.

Parkoviště u úřadu. Dočasné zrušení, pro umožnění dočasné zastávky BUS.

por. Bc. David Kult
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Dopravní inspektorát
Plhovské náměstí 1176
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult



Foto č. „5“.



Foto č. „3“.

Č.j.:KRP-111930-2/ČJ-2025-050506

por. Bc. David Kult
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát
Plhovské náměstí 1176
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult



Silnice I/37 na poz. p. č. 450/1 v k. ú. Hořenice v intravilánu obce, ve směru jízdy od okružní křižovatky (obchvat Jaroměře).



Foto č. „1“.

Č.j.:KRP-111930-2/ČJ-2025-050506

por. Bc. David Kult

komisař

ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát

Plhovské náměstí 1176

547 45 Náchod

por. Bc. David Kult



Policie České republiky




Silnice I/37 na poz. p. č. 450/1 v k. ú. Hořenice v intravilánu obce, ve směru jízdy od Jaroměře na Trutnov (k okružní křižovatce obchvatu Jaroměře).

Foto č. „2“.

Č.j.:KRP-111930-2/ČJ-2025-050506

por. Bc. David Kult
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Dopravní inspektorát
Plhovské náměstí 1176
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult



Silnice I/37 na poz. p. č. 450/1 v k. ú. Hořenice v intravilánu obce, ve směru jízdy od okružní křižovatky (obchvat Jaroměře).

Č.j.:KRPH-111930-2/ČJ-2025-050506

Foto č. „4“.

por. Bc. David Kult
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Dopravní inspektorát
Plhovské náměstí 1176
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult

